

## СХЕМА №3.

### СХЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ СЕРІЙНО З ОБСТЕЖЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА (в.т.числі імпортої)

Для отримання сертифікату відповідності на продукцію серійного виробництва за схемою з обстеженням виробництва замовник подає до органу сертифікації заявку встановленої форми на сертифікацію та комплект документів до заявки.

Орган сертифікації визначає та узгоджує з замовником обсяг робіт по сертифікації та акредитовану випробувальну лабораторію в якій проводитимуться сертифікаційні випробування, визначає вартість робіт, готує договірні документи та рішення за заявкою. Підписане керівником сертифікації рішення направляється замовнику - 1 примірник. Копії рішення направляються в випробувальну лабораторію та залишається в органі сертифікації.

Договора на проведення сертифікації підписуються в двосторонньому порядку.

Після підписання договору та оплати сертифікаційних робіт орган сертифікації здійснює наступні заходи:

1. Створює комісію з проведення робіт.
2. Складає програму обстеження;
2. Аналіз наданих документів.
3. Здійснює попереднє оцінювання (за результатами аналізу наданої документації);
4. Обстеження виробництва.
5. Оформлення результатів обстеження;
6. Вибір та ідентифікація зразків.
7. Передача зразків в випробувальну лабораторію.
8. Проведення випробувань.
9. Аналіз результатів випробувань.
10. Підготовка рішення про можливість видачі сертифіката відповідності (або відмову у видачі);
11. Підготовка комплекту документів, погодження їх .
12. Видача сертифікату відповідності (відмова у видачі);
13. Реєстрація в реєстрі органу або Системи.
14. Укладання угоди про надання права застосування сертифікату і маркування продукції знаком відповідності.
15. Підготовка та укладання договору на проведення технічного нагляду.
16. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Сертифікат відповідності видається терміном до 2 років.